

# Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti

## Bratislava – Ružinov


(čl. XIV Rokovacieho poriadku MZ)

### INTERPELÁCIA

Meno a priezvisko poslanca: Martin Patoprstý

Bydlisko – adresa: Sputníková 3, 821 02 Bratislava

Interpelujem: p. starostu



### Z n e n i e:

Vážený pán starosta,

dovoľujem si Vás opäť v mene obyvateľov, ktorí sa na mňa denne obracajú, požiadať o riešenie situácie ohľadne výstavby BD Sputnik, na ktorú som opakovane upozorňoval. Naposledy písomne interpeláciou na zastupiteľstve dňa 26. 1. 2018. Okrem toho, že komunikácie v okolí stavby sú stále znečistené sa vyskytli ďalšie dva závažné problémy:


1. Jazda nákladných mechanizmov v protismere, kedy úmyselne porušujú dopravné značenie zákaz vjazdu (B2) a spôsobujú tak kolízne a nebezpečné situácie pre obyvateľov.
2. „Orez“ stromov bágrom, ktorý majú obyvatelia aj zdokumentovaný na video a môžem ho poskytnúť, kedy boli veľmi nešetrne a neodborne doslova vylámané konáre stromov, ktoré zavádzali stavebníkov v stavenisku.



V prílohe prikladám fotografie z jazdy v protismere a stav „orezaných“ stromov. Prosím o urgentné riešenie týchto problémov a pokutovanie stavebníka.

Ďakujem

Bratislava dňa 13. 2. 2018

Podpis







**Mestská časť Bratislava–Ružinov**  
Mierová 21, 827 05 Bratislava 212

---

Martin Patoprstý  
Sputniková 3  
821 02 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa 13. 2. 2018	Naše číslo ORG/7833/2018/2/LKU	Vybavuje/linka Ing. Pallaghyová/48284255	Bratislava 26. 2. 2018
--------------------------------------	-----------------------------------	---	---------------------------

Vec: Interpelácia – odpoveď

Starosta mestskej časti Bratislava-Ružinov obdržal dňa 13. 2. 2018 od Martina Patoprstého, Sputnikova 3, 821 02 Bratislava, poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov podanie pod názvom interpelácia vo veci jazdy motorových vozidiel v protismere a poškodenia drevín (ďalej len „podanie“) na Sputnikovej ulici.

Z predmetného podania vyplýva, že na základe podnetu sa v lokalite výstavby Bytového domu Sputnik vyskytli dva závažné problémy:

1. „Jazda nákladných mechanizmov v protismere, kedy úmyselne porušujú dopravné značenie zákaz vjazdu (B2) a spôsobujú tak kolízne a nebezpečné situácie pre obyvateľov.“
2. „Orez stromov bagrom, ktorý majú obyvatelia aj zdokumentovaný na video a môžem ho poskytnúť, kedy boli veľmi nešetrne a neodborne doslova vylámané komáre stromov, ktoré zavádzali stavebníkovi v stavenisku.“

Mestská časť Bratislava-Ružinov k predmetnému podaniu dáva nasledovné stanovisko:

K problému č. 1: „Jazda nákladných mechanizmov v protismere, kedy úmyselne porušujú dopravné značenie zákaz vjazdu (B2) a spôsobujú tak kolízne a nebezpečné situácie pre obyvateľov.“

Stanovisko referátu regionálneho rozvoja a dopravy k problému č. 1:  
Jazda nákladných vozidiel po komunikácii, kde je osadené zvislé dopravné značenie B2 Zákaz vjazdu všetkých vozidiel, je dopravným priestupkom. Riešenie dopravných priestupkov je v kompetencii polície, ktorá môže použiť adekvátne formy represívnych opatrení na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Telefón  
+421 2 48 28 41 11

Bankové spojenie  
4029062/0200

IČO/DIČ  
00603155  
2020699516

Internet/E-mail  
www.ruzinov.sk  
ruzinov@ruzinov.sk


Úradné hodiny  
Po.: 7.30-17.00 Ut.: 7.30-15.00  
St.: 7.30-17.00 Št.: 7.30-15.00  
Pia.: 7.30-12.00

K problému č. 2: „Orez stromov bagrom, ktorý majú obyvatelia aj zdokumentovaný na video a môžem ho poskytnúť, kedy boli veľmi nešetrne a neodborne doslova vylámané konáre stromov, ktoré zavádzali stavebníkovi v stavenisku.“

Stanovisko referátu životného prostredia k problému č. 2:

O poškodení drevín informoval telefonicky dňa 8. 2. 2018 tunajší úrad obyvateľ, bývajúcí v okolí predmetnej stavby. Na základe tejto telefonickej informácie požiadal odbor životného prostredia Mestskú políciu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Okrsková stanica MsP Bratislava-Ružinov, Listová č. 4, 821 05 Bratislava (ďalej len MsP) o ohliadku lokality a prešetrenie konania stavebníka. MsP po prešetrení informovala tunajší úrad, že z dôvodu nepozornosti bagristu došlo pri výkopových prácach k odlomeniu konára ihličnatého stromu. Hrúbka konára bola cca 10 cm. Pracovníkovi bola na mieste uložená bloková pokuta.

S pozdravom



1 0 0  
**Dušan Pekár**  
starosta